


moteur ventilateur inverter ARW7901DA BP 55W DC 310V 0,35A 800r/min ip23 3 phases 9130CG
monté sur 3MXM52N2V1B



A moins que je sois tombé sur une mauvaise fabrication, je dirais que Daikin regarde les forums et agit en conséquence pour rendre inaccessible le changement de roulements

pour le quidam en fabriquant ce nouveau moteur, car je suis électromécanicien de formation et il est impossible de l'ouvrir sans casse.

Je précise aussi que seulement après 3 ans le silentbloc de l'hélice est fendu devant et derrière, et qu'il faut acheter l'hélice complète.

