




**Arrêt ventilation en chaud sur MSZ-GA et MSZ-FA**



**2 Opérations obligatoires  
HORS TENSION**

1. Pour arrêter la ventilation en mode chauffage quand le thermostat est "off" (arrêt par la régulation).

**Il faut couper le strap "JR01"**



2. **Il faut impérativement sortir la sonde** par les ouïes pour permettre une mesure plus efficace de la température d'ambiance.



**H. B : décalage des "4 °C" toujours actif**

Arrêt ventilation mode chaud consigne atteinte

Déport de sonde pour supprimer le décalage de température (stratification )

Votre problème concerne la stratification,

Je vous invite à faire la modification ci-dessous par votre dépanneur/installateur,  
Cela aura pour effet de supprimer le décalage de température :

Vous trouverez ci-dessous la fiche explicative pour couper la post ventilation en mode chaud.

Il faut impérativement mettre l'installation hors tension avant de procéder à la manipulation, sur la carte se trouve le connecteur JR01 qui ressemble à une petite résistance.

Il faudra couper un des 2 côtés de ce connecteur et bien le décaler de la carte afin qu'elle ne soit plus en contact.

Pour finir, juste à côté de son emplacement initial il y a un évent par lequel il faudra sortir la sonde afin qu'elle prenne bien la température de la pièce et ne pose pas de problème de régulation.

Par exemple :

T° C pièce 16° C

T° C batterie 21° C